



## **CONDOMÍNIO IG TECH**

### **Relatório da Inspeção Visual**

Responsável pela execução: **Renan Ceratto**

Local da inspeção: **Av. Maringá, n.200, CENTRO, Cianorte-PR**

Período: **04/05/2016 até 04/05/2016**

Observação geral: **Visita Técnica**



## Relatório da Inspeção Visual Condomínio IG Tech



RESUMO DA INSPEÇÃO VISUAL				
Nº	Local	Tipo de risco	Risco	Previsão de Multa
01	1ª Laje	Situação insegura	Extremo	-
02	1ª Laje	Auditoria comportamental	Alto	-
03	3ª Laje	Auditoria comportamental	Alto	-
04	1ª Laje	Situação insegura	Alto	-
05	1ª Laje	Situação insegura	Alto	-
06	2ª Laje	Situação insegura	Alto	-
07	3ª Laje	Situação insegura	Alto	-
08	3ª Laje	Situação insegura	Alto	-
09	4ª	Situação insegura	Alto	-
10	4ª	Situação insegura	Alto	-
11	5ª Laje	Situação insegura	Alto	-
12	5ª Laje	Situação insegura	Alto	-
13	6ª Laje	Situação insegura	Alto	-
14	6ª Laje	Situação insegura	Alto	-
15	7ª Laje	Situação insegura	Alto	-
16	1ª Laje	Auditoria comportamental	Médio	-
17	1ª Laje	Situação insegura	Médio	-

\* Nenhuma multa encontrada para esta inspeção

### DETALHAMENTO DA INSPEÇÃO VISUAL

**01** Descrição: **Guincho sem portas e sinalização**

Local: **1ª Laje**

Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 13:28:00**

Tipo: **Situação insegura**

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 3**

Prob.	Imp.	1	2	3	4
4		Médio	Extremo	Extremo	Extremo
3		Médio	Alto	Extremo	Extremo
2		Baixo	Médio	Alto	Extremo
1		Baixo	Baixo	Médio	Médio



**Matriz de avaliação de risco  
Controle: 3**

Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Extremo	Extremo	Extremo
3	Médio	Alto	Extremo	Extremo
2	Baixo	Médio	Alto	Extremo
1	Baixo	Baixo	Médio	Médio



**02 Descrição: Trabalhadores sem os EPIs**

Local: 1ª Laje

Responsável: Renan Ceratto

Data e hora: 04/05/2016 13:26:00

Tipo: Auditoria comportamental

**Matriz de avaliação de risco  
Controle: 2**

Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio



**03 Descrição: Trabalhadores sem EPIS -terceiros**

Local: 3ª Laje


Responsável: Renan Ceratto

Data e hora: 04/05/2016 13:46:00

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Prob.	Imp.	1	2	3	4
4		Médio	Alto	Extremo	Extremo
3		Baixo	Médio	Alto	Extremo
2		Baixo	Médio	Médio	Alto
1		Baixo	Baixo	Baixo	Médio

Tipo: **Auditoria comportamental**



**04 Descrição: Betoneira sem aterramento**

Local: **1ª Laje**


Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 13:16:00**

Tipo: **Situação insegura**

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 3**

Prob.	Imp.	1	2	3	4
4		Médio	Extremo	Extremo	Extremo
3		Médio	Alto	Extremo	Extremo
2		Baixo	Médio	Alto	Extremo
1		Baixo	Baixo	Médio	Médio



**05 Descrição: Outros**

Local: **1ª Laje**

Responsável: **Renan Ceratto**


Data e hora: **04/05/2016 14:06:00**



Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio

Tipo: **Situação insegura**



**06** Descrição: **Trabalhadores executando trabalho em altura sem EPIs**

Local: **2ª Laje**



Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 13:31:00**

Tipo: **Situação insegura**

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio



**07** Descrição: **Trabalhos de reboco sendo feito por trabalhador sem fazer uso dos EPIS obrigatório s**

Local: **3ª Laje**


Responsável: **Renan Ceratto**

**Matriz de avaliação de risco  
Controle: 2**

Prob.	Imp.	1	2	3	4
4		Médio	Alto	Extremo	Extremo
3		Baixo	Médio	Alto	Extremo
2		Baixo	Médio	Médio	Alto
1		Baixo	Baixo	Baixo	Médio

Data e hora: **04/05/2016 13:37:00**

Tipo: **Situação insegura**



**08 Descrição: Terceiros executando serviços de fixação da estrutura de alumínio**

Local: **3ª Laje**


Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 13:33:00**

Tipo: **Situação insegura**

**Matriz de avaliação de risco  
Controle: 2**

Prob.	Imp.	1	2	3	4
4		Médio	Alto	Extremo	Extremo
3		Baixo	Médio	Alto	Extremo
2		Baixo	Médio	Médio	Alto
1		Baixo	Baixo	Baixo	Médio



**09 Descrição: Trabalhadores sem EPIS e de tennes**

Local: **4ª**


Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 13:48:00**

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Prob. \ Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio

Tipo: **Situação insegura**



**10** Descrição: **Falta proteção periféricas**

Local: **4ª**



Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 13:50:00**

Tipo: **Situação insegura**

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Prob. \ Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio



Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Prob.	Imp.	1	2	3	4
4		Médio	Alto	Extremo	Extremo
3		Baixo	Médio	Alto	Extremo
2		Baixo	Médio	Médio	Alto
1		Baixo	Baixo	Baixo	Médio



**11 Descrição: Falta de proteção nas periféricas**

Local: **5ª Laje**



Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 13:56:00**

Tipo: **Situação insegura**

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Prob.	Imp.	1	2	3	4
4		Médio	Alto	Extremo	Extremo
3		Baixo	Médio	Alto	Extremo
2		Baixo	Médio	Médio	Alto
1		Baixo	Baixo	Baixo	Médio



**12 Descrição: Falta de proteção nas periféricas e não utilização de EPIs**

Local: **5ª Laje**

Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 13:53:00**







Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio

Tipo: **Situação insegura**



**13** Descrição: **Falta de proteção nas periféricas**

Local: **6ª Laje**

Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 13:57:00**





Tipo: **Situação insegura**

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio

Matriz de avaliação de risco  
Controle: 2

Imp.	1	2	3	4
Prob. 4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio



14 Descrição: Falta de proteção - corrimão

Local: **6ª Laje**



Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 14:00:00**

Tipo: **Situação insegura**

Matriz de avaliação de risco  
Controle: 2

Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio



**15 Descrição: Uso de EPI de maneira errônea**

Local: **7ª Laje**

Responsável: **Renan Ceratto**

Data e hora: **04/05/2016 14:03:00**




Tipo: **Situação insegura**

Matriz de avaliação de risco  
Controle: 2

Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Prob.	Imp.	1	2	3	4
4		Médio	Alto	Extremo	Extremo
3		Baixo	Médio	Alto	Extremo
2		Baixo	Médio	Médio	Alto
1		Baixo	Baixo	Baixo	Médio



**16 Descrição: Lavatorio com sabão líquido**

Local: 1ª Laje

Responsável: Renan Ceratto

Data e hora: 04/05/2016 13:21:00

Tipo: Auditoria comportamental

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Prob.	Imp.	1	2	3	4
4		Médio	Alto	Extremo	Extremo
3		Baixo	Médio	Alto	Extremo
2		Baixo	Médio	Médio	Alto
1		Baixo	Baixo	Baixo	Médio



Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio



**17 Descrição: Falta de vestuário**

Local: 1ª Laje

Responsável: Renan Ceratto

Data e hora: 04/05/2016 13:19:00

Tipo: Situação insegura

Matriz de avaliação de risco  
**Controle: 2**

Imp.	1	2	3	4
4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
3	Baixo	Médio	Alto	Extremo
2	Baixo	Médio	Médio	Alto
1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio



Renan Ceratto

Renan Ceratto

CPF: 066.561.540-00 | CREA n° PR-1358984/TD

Profissional Habilitado em SST

Empresa Prestadora do Serviço: IG TECH SISTEMAS / 01.191.323/0001-72